


PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO 1991

VARIANTE APRILE 2019


ALLEGATO "sub 1"


Estratto del P.R.C.S. con evidenziate la porzione dell'unità edilizia 20.2 impropriamente rappresentata e la porzione della stessa unità edilizia erroneamente rappresentata (scoperto esterno anzichè portico)

Le Proprietà


villani lamberto


dorin andrea rudy


dorin natascia


dorin rudy

Il Progettista



Data Aprile 2019


STUDIO DI

PROGETTAZIONE



PEGORARO geom. MARCO

via leonardo da vinci n. 2 - 36010 zanè (vi) - tel. 0445-314959



2


3

4

5


 Porzione di fabbricato impropriamente rappresentata che lascia dubbi interpretativi sull'entità geometrica dell'unità edilizia 20.2


 Porzione di fabbricato (portico) erroneamente rappresentato come scoperto esterno



1.8